

1.



Lieferzustand.

2.



Komponenten


Überwurf (1), Schraube (2), Beilagscheibe (3), Klemmgummi (4), Konterkonus (5), Basiseteil (6), Sprengring (7), Kontaktstift (8)

3.



Sprengring lösen (7) und Kontaktstift herausnehmen (8)

4.



Überwurf (1), Schraube (2), Beilagscheibe (3), Dichtgummi (4) und Konterkonus (5) auf Kabel aufschieben

⚠ Reihenfolge beachten (siehe Abbildung)

5.



Kabel abmanteln

Typ	L1 [mm]
HS 10/11	31
HS 20/21	56
HS 30/31	69
HS 40	104


⚠ Schirmgeflecht und Innenisolierung nicht beschädigen. Lose Schirmteile können elektrische Überschlüge verursachen.

6.



Schirmgeflecht nach hinten führen.

7.



Schirm auffächern. Konterkonus (5) unter den Schirm schieben.

8.



Überstehenden Schirm kürzen

⚠ Lose Schirmteile vollständig entfernen. Lose Schirmteile können elektrische Überschlüge verursachen.

9.



Kabel abisolieren (L2 = 5mm)

10.



Kontakt (8) an Leiter löten

⚠ Gegebenenfalls Lötzinn von der Kontaktoberfläche entfernen

11.



Kabel vollständig in Basisteil (6) einführen

12.



Klemmgummi (4) und Beilagscheibe (3) vollständig in Basisteil einführen (6). Schraube (2) montieren (Anzugsmoment = 3 Nm)

13.



Kontaktstift (8) mit Sprengring (7) fixieren

14.



Überwurf (1) auf Basisteil (6) schrauben

15.



Kabelmontage beendet.



Beachten - wichtig!

1. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Kabelmontage beginnen.
2. Die Kabelmontage darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

1.



Lieferzustand

5.



Kontakt an Leiter löten

⚠ Gegebenenfalls Lötzinn von der Kontaktoberfläche entfernen.

2.



Montageausschnitt

6.



💬 Es wird empfohlen die Lötstelle mit einem Schrumpfschlauch zu schützen (Schrumpfschlauch nicht im Lieferumfang enthalten).

3.



⚠ Bei geschirmtem Kabel: Schirm nach hinten falten. Schirm von Lötstelle isolieren (siehe 5.).

4.



Kabel abisolieren.



Beachten - wichtig!

1. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Kabelmontage beginnen.
2. Die Kabelmontage darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.